



<https://www.fischkopf.ch>

Info 202107\_007 / Kirchturmuhre

---

Rodersdorf, 4. Juli 2021 / EF

## Der pünktliche Glockenschlag



In einem kurzen Artikel auf dieser Homepage (28. Juni 2021 / Dies und das in Kürze) wurde das Nachhinken der Kirchturmuhre hinterfragt. In der Zwischenzeit sind dazu detaillierte Informationen vorhanden.

Das Uhrwerk ist mechanisch. Es lebt schon seit vielen Jahren im Kirchturm. Die Umstellung von Winter- auf Sommerzeit und umgekehrt ist eine technische Herausforderung und führt zu vorliegender Ungenauigkeit.

Unterhalt und Reparatur der Uhr sind jeweils mit hohen Kosten verbunden. Eine Offerte für den Umbau auf eine elektrisch-/elektronisch gesteuerte Methode liegt von Muff AG, einem auf Kirchturmuhren spezialisierten KMU, vor.

Hier liegt nun ein Rodersdorfer Problem vor. Die Glocken hängen im Turm zum einen für den Uhrzeitschlag und zum anderen für das Geläut der Kirche. Die Uhr ist in der Verantwortung der Einwohnergemeinde und für das Geläut ist die Kirchgemeinde zuständig. Der Finanzierungsentscheid des Kirchgemeinderats ist ausstehend.

Ob und wann sich eine Lösung abzeichnet, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. Bis auf weiteres wird die Uhr manuell vom Werkdienst justiert.

Informationsquellen: Einwohnergemeinde sowie einem Mitglied des Kirchgemeinderates. Danke.  
Bildquelle: E. Flükiger / 2021